

水漏れの原因となりますので、
パッキンの取付け方向と位置
にご注意ください。

