


6 カートリッジの取り付け／交換


- カートリッジの着脱は必ず水を止めてから行ってください。
・正しい位置で取り付けないと、水もれや破損のおそれがあります。
- カートリッジ交換日シールを、カートリッジに貼ると次回交換時の目安になります。
- カートリッジをセットする前に接続部のパッキンがはずれていないことを確認してください。

取り付けかた




はずしかた

カートリッジを前方にスライドする。「カチッ」という音で取りはずし完了。




7 取付部品の選定

- 水栓の種類を確認し、取付部品を選んでください。
- 水栓先端にヒビやカケがないか確認してください。
・水栓の先端にプラスチックの断熱キャップが付いている場合、断熱キャップの劣化により破損または水もれる可能性があります。
- 水栓本体にぐらつき、緩み等がないか確認してください。
・水もれ、破損の原因となります。



9 使いかた

水の出し止め(ON/OFF)は水栓で行い、吐水種類は本体前面のレバーで切り替えます。



使用開始時及びカートリッジ交換直後に通水するときは

- ・切替レバーをシャワー位置でゆっくりと水を流してから浄水位置に切り替えてください。
- ・各部からの水漏れがないことを確認してから少しづつ水量を増やしてください。(水栓への取付やカートリッジの取付けが不十分な場合、破損や水漏れの原因となります)


●使い始めに浄水に泡が混ざることがあります、異常ではありません。

・本体内部の空気が混ざるためです。

●銘板シールを製品の近くに貼ってご使用ください。

先のふくらんだ 丸型蛇口	パイプの先端がふくらんだ蛇口には Aセット 16mm用は白色、19mm用はグレー色です。	
泡沫水栓 (外ネジ)	パイプ外側にネジのある水栓には Bセット 水栓メーカーにより使用する部品が異なります。TOTO、INAX、MITSUBISHI、KVK製の水栓には白色のW22を、GROHE、MOEN、YANMAR製の水栓にはグレー色のM22を使用してください。水栓メーカーがわからないときは、白色のW22からお試しください。	
泡沫水栓 (内ネジ)	パイプ内側にネジのある水栓には Cセット 水栓メーカーにより使用する部品が異なります。KVK製の水栓には白色のW23を使用してください。GROHE、MOEN製の水栓の取り付けにはグレー色のM24を使用してください。	
その他の水栓 (先がストレート)	先のふくらんだ丸型蛇口 (パイプ直径が16mm、19mm以外) ストレート型 の水栓には Dセット 水栓先端の直径が13mm以上24mm未満、ストレート部長さ10mm以上のストレート形の水栓の取り付けにはDセットを使用してください。	

取り付けられない蛇口



10 カートリッジの交換時期について

カートリッジの交換時期は、使用水量・水質・水圧などによって異なります。
以下のケースのいずれかに当てはまる場合、カートリッジを交換してください。

1. 残留塩素(カルキ)臭、その他においがするようになった。
→活性炭の除去能力が低下しています。
2. 浄水の水量が著しく少なくなった。(カップ一杯の水を汲むのに15秒以上かかる)
→中空糸膜フィルターが目詰まりしています。水栓を全開にしても水量は増えません。破裂するおそれがありますので、カートリッジを交換してください。

別売品 蛇口直結型浄水器用カートリッジ

11 お手入れ

1. 製品表面の汚れは、洗剤などを使わずに水洗いしてください。
 お手入れの際に洗剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、油などは使わないでください。
・本体の割れ・キズ・変色・変形の原因となります。
・付着した場合、よくふき取ってください。
2. パッキン類は消耗品です。古くなったら交換してください。
3. シャワー出口の清掃は、清潔な歯ブラシなどで洗剤を使わずに水洗いしてください。洗浄後は切替レバー各位置でしばらく通水してください。

8 水栓への取り付け



注意 水栓の先端にプラスチックの断熱キャップが付いている場合、断熱キャップの劣化により破損または水もれる可能性があります。

蛇口底面視

12 故障かな？と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
取付部から水がもれる	水栓に確実に取り付けられていますか？	もう一度始めから取り付けてください。
	水栓の先端が痛んでいませんか？	水栓の修理や断熱キャップの交換が必要です。水栓メーカーにご確認ください。
	パッキンが痛んでいませんか？	パッキンを交換してください。
原水・シャワーの水量が少ない	取付ネットが汚れていませんか？	清潔な歯ブラシなどで洗剤を使わずに水洗いしてください。洗浄後は切替レバー各位置でしばらく通水してください。
	シャワーが均等に出ない	シャワー出口が汚れていませんか？
	中空糸膜フィルターが目詰まりしている可能性があります。「10 カートリッジの交換時期について」をご参照ください。	カートリッジを交換してください。
浄水の量が少ない	水圧が低い	異常ではありません。
	水温が低い	異常ではありません。
	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？「10 カートリッジの交換時期について」をご参照ください。	カートリッジを交換してください。
浄水の味や臭いがおかしい		
浄水の使い始めに泡が混ざる	本体内部の空気が混ざるためです。	異常ではありません。

13 仕様・性能

品 名	蛇口直結型浄水器
材 料 の 種 類	ABS樹脂
ろ 材 の 種 類	中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
ろ過 流 量	1.6L/分
使 用 可 能 な 最 小 動 水 圧	0.07MPa
淨 水 能 力	
遊 離 残 留 塩 素	総ろ過水量900L (除去率80%、JIS S 3201試験結果)
濁 り	総ろ過水量900L (ろ過流量50%、JIS S 3201試験結果)
總 ト リ ハ ロ メ タ ン	総ろ過水量900L (除去率80%、JIS S 3201試験結果)
ク ロ ロ ホ ル ム	総ろ過水量900L (除去率80%、JIS S 3201試験結果)
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	総ろ過水量900L (除去率80%、JIS S 3201試験結果)
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	総ろ過水量900L (除去率80%、JIS S 3201試験結果)
ブ ロ モ ホ ル ム	総ろ過水量900L (除去率80%、JIS S 3201試験結果)
ろ 材 の 取 換 時 期 の 目 安	(1日10L使用した場合) 3ヶ月
除 去 性 能	
鉄 (微粒子状)	(除去率80%、JWPAS B.100試験結果)
アルミニウム(中性)	(除去率80%、JWPAS B.100試験結果)
容 器 サ イ ズ	幅131×奥行103×高さ59mm
質 量	200g(満水時300g)

本体切替部:中国製、カートリッジ:日本製